

COURRIER ARRIVÉ LE

17 JUIN 2019

SIVOM ORB et VERNAZOBRES
34370

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 07/06/2019

SIVOM ORB ET VERNAZOBRES

23 AVENUE JEAN JAURES
34370 CAZOULS LES BEZIERS

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier : LSE19-85409		Analyse demandée par : ARS DT DE L'HERAULT	
Identification échantillon : LSE1905-26409-1		N° Prélèvement : 00232537	
N° Analyse :	00232461		
Nature:	Eau de ressource souterraine		
Point de Surveillance :	PUITS BELLERAZE	Code PSV : 0000002340	
Localisation exacte :			
Dept et commune :	34 SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS		
UGE :	0092 - S. ORB ET VERNAZOBRES - SAUR		
Type d'eau :	B - EAU BRUTE SOUTERRAINE		
Type de visite :	RP	Type Analyse : RADON	Motif du prélèvement : CS
Nom de l'exploitant :	S.A.U.R. SECTEUR HERAULT-SUD Z.A.E LES VERRIES RUE DE L'AVEN - BP6 34985 SAINT GELY DU FESC CEDEX		
Nom de l'installation :	BELLERAZE	Type : CAP	Code : 001936
Prélèvement :	Prélevé le 31/05/2019 à 10h12 Réceptionné le 31/05/2019 à 15h16 Prélevé par CARSO LSEHL / TOMAT Aude Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage CARSO-LSEHL		
Traitement :	NEANT		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 03/06/2019 à 08h01

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Radioactivité : l'activité est comparée à la limite de détection						
Radon 222	34RADON < 9.2	Bq/l	Spectrométrie gamma	NF EN ISO 13164-1 et -2		100 1
Radon 222 : incertitude (k=2)	34RADON -	Bq/l	Spectrométrie gamma	NF EN ISO 13164-1 et -2		1

34RADON RADON (ARS34-2018)

ABSENCE DU LOGO COFRAC

1 L'absence du logo Cofrac provient d'un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 07/06/2019

Identification échantillon : LSE1905-26409-1

Destinataire : SIVOM ORB ET VERNAZOBRES

Rn222 : activité à la date de prélèvement

Eau respectant les références de qualité fixées par le décret 2001-1220 du 20/12/2001 modifié. pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau potable pour les paramètres analysés.

Jennifer OLLIER
Technicienne de Laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Ollier', enclosed within a large, horizontal, hand-drawn oval stroke.